



NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que, durante el día de ayer 26 de febrero, se presentaron algunas eventualidades en la actividad de generación de energía que afectaron la continuidad del servicio.

En horas de la mañana se adelantaban labores de mantenimiento del radiador de la Unidad 1 (U1) y de manera imprevista se produjo una caída en la generación de la granja solar debido a nubosidad en la zona, lo que obligó a limitar la carga mientras se finalizaban los trabajos en la U1.

En horas de la tarde, al momento de normalizar los circuitos con la entrada nuevamente en operación de la U1, se registró un disparo intempestivo de la Unidad 5 (U5), un evento fortuito no programado asociado al interruptor de potencia de esta unidad.

El personal técnico se encuentra revisando la situación y adelanta las indagaciones correspondientes para determinar la causa de la falla en el elemento de corte que permita atenderse y corregirse.

La Empresa comprende las incomodidades que estas interrupciones pueden generar en los hogares y establecimientos comerciales y reitera su compromiso de resolver los eventos en el menor tiempo posible.