

AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 5 Y NOVEDADES OPERATIVAS EN LA CENTRAL DIÉSEL DE INÍRIDA

En Gensa continuamos adelantando todas las acciones técnicas, operativas y logísticas necesarias para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y avanzar hacia el restablecimiento total del servicio de energía en el municipio de Inírida.



Mantenimiento de la Unidad 5 de Inírida

Por esta razón, informamos que la Unidad 5 de la Central de Generación de Inírida, con una capacidad instalada de 2.000 kW, actualmente se encuentra en la fase de armado, desarrollándose de acuerdo con los cronogramas establecidos y cumpliendo los procedimientos técnicos requeridos para su pronta puesta en operación.



De otra parte, nos permitimos informar que debido a una falla externa presentada el día de hoy 19 de junio, se activaron nuestros protocolos de protección en la Central de generación Diesel y ocasionaron algunas variaciones y suspensiones en el servicio de energía eléctrica de los circuitos 3 y 4.

De acuerdo a la información técnica, nos permitimos compartir las novedades presentadas:

- **Interrupción en el Circuito 3**

Horario: 12:30 p. m. a 12:50 p.m.

Causa: Falla en la red de 34,5 kV (Circuito 5).

Detalle: Se presentó una contingencia en la red que conecta a la Granja Solar. Este evento provocó que los sistemas de protecciones de dos plantas se activaran automáticamente, sacándolas de servicio. Este circuito fue restablecido en 20 minutos.

- **Interrupción en el Circuito 4**

Novedad 1

Horario: 12:50 p. m. a 1:22 p.m.

Causa: Estabilización del sistema por alta demanda.

Detalle: Al restablecer el Circuito 3, fue necesario suspender la energía del Circuito 4, debido a que no se contó de manera temporal con el aporte de potencia de la Granja Solar lo cual ocasionó una alta carga general. Esta maniobra fue necesaria realizase para mantener la estabilidad de todo el sistema y evitar una afectación mayor al sistema. El servicio se normalizó a la 1:22 p.m. una vez la Granja Solar volvió a aportar energía.

Novedad 2

Horario: 3:50 p. m. – 5:30 p. m.

Causa: Regulación de carga.

Detalle: Debido al comportamiento de la carga eléctrica, fue necesario realizar una nueva apertura del Circuito 4. Esta suspensión se mantuvo hasta las 5:30 p.m., hora en la cual se empalmó con el inicio de la sectorización (racionamiento) programada para el horario pico nocturno.

Agradecemos a la comunidad de Inírida por su paciencia y comprensión. Nuestro equipo técnico y logístico continúa trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la normalidad del servicio y brindar a los habitantes del municipio un suministro energético cada vez más confiable y seguro.