



NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que durante el día de hoy, 4 de septiembre, se han presentado diferentes situaciones operativas en la Central de Generación que han requerido la adopción de medidas preventivas para mantener la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico.

CIRCUITO	HORA INICIO	HORA FIN	DETALLE
CIRCUITO 2 con sectorización de 600 kW aprox.	8:18 a. m.	8:37 a. m.	Se presentó la salida de operación de las plantas de generación No. 7 y de la alquilada 2, mientras de manera simultánea se adelantaban labores de mantenimiento programado en la unidad No. 6.

Esta condición redujo temporalmente la capacidad de generación disponible frente a la demanda del municipio.

Ante esta situación y con el propósito de evitar una sobrecarga que pudiera generar una interrupción generalizada del servicio, fue necesario abrir temporalmente el circuito No. 2 y coordinar con el operador de red la implementación de una sectorización aproximada de 600 kW.

Una vez realizadas las maniobras requeridas se logró incorporar nuevamente la planta de generación No. 7 al sistema.

Posteriormente, sobre las 10:14 a. m., se restableció la carga aproximada que había sido temporalmente sectorizada en el circuito No. 2, permitiendo avanzar en la recuperación de las condiciones normales de operación, continuando con la sectorización programada.

En el marco de las condiciones operativas presentadas durante la tarde continuaron las labores técnicas de mantenimiento con el propósito de recuperar progresivamente la capacidad disponible del sistema.

Como resultado de estas acciones, y una vez realizados los ajustes necesarios en la frecuencia de la planta de generación alquilada No. 2, fue posible incorporarla nuevamente al sistema. Esto permitió recuperar capacidad de generación y restablecer el servicio de energía eléctrica en el circuito No. 4.

CIRCUITO	HORA INICIO	HORA FIN	DETALLE
Circuito No. 3.	2:26 p. m.	2:43 p. m.	Continuidad de los trabajos de mantenimiento que se adelantaron en la Central
Circuito No. 4	3:06 p. m.	4:36 p. m.	Debido a una variación súbita en el aporte de energía proveniente de la granja solar, se redujo la capacidad disponible para atender la demanda.

Es importante precisar que estas medidas fueron sido adoptadas de manera preventiva y controlada **con el propósito de mantener un balance entre la capacidad de generación disponible y la demanda de energía del municipio y, principalmente, evitar que las condiciones operativas actuales puedan generar una afectación generalizada del servicio.**

De manera adicional, durante el día se continuó con la sectorización programada previamente por el operador de red, de acuerdo con las condiciones de demanda y operación previstas para la jornada.

El personal técnico de Gensa continúa trabajando de manera permanente en las actividades de mantenimiento, diagnóstico y recuperación de las unidades de generación, con el objetivo de recuperar la totalidad de la capacidad disponible y reducir las limitaciones actuales del sistema en el menor tiempo posible.

Se continuará comunicando oportunamente sobre la evolución de las condiciones operativas y las acciones que se adelanten, con el propósito de mantener informada a la comunidad y contribuir a la estabilidad y confiabilidad del servicio de energía en Inírida.