



NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida sobre las situaciones operativas presentadas durante el domingo 6 de septiembre y las medidas que se han adoptado para mantener la estabilidad del sistema eléctrico y garantizar la continuidad del servicio.

¿Qué ocurrió durante la jornada?

Durante el domingo 6 de septiembre, las condiciones de generación y demanda permitieron mantener el servicio de energía con normalidad hasta las 6:00 p. m., sin necesidad de realizar sectorización.

Posteriormente, se presentaron diferentes situaciones operativas que requirieron la intervención de nuestros equipos técnicos:

- **6:30 p. m.:** se presentó una alarma en una de las plantas de generación, por lo que fue necesario suspender temporalmente el Circuito No. 4. El equipo técnico atendió la situación y logró restablecer el circuito aproximadamente a las 6:45 p. m. A partir de ese momento, se inició la sectorización que había sido programada previamente por el operador de red.
- **8:28 p. m.:** el operador de red solicitó la salida temporal del Circuito No. 3, debido a una falla presentada en las redes de distribución. Una vez atendida la situación, el circuito fue nuevamente energizado aproximadamente a las 8:51 p. m.
- **9:17 p.m.:** una de las unidades de generación salió de operación de manera inesperada. Esta situación disminuyó de forma repentina la capacidad disponible para atender la demanda y generó una condición de sobrecarga que ocasionó la salida general de la Central de Generación.

¿Cómo se restableció el servicio?

Ante esta situación, nuestro equipo técnico inició inmediatamente las maniobras necesarias para recuperar progresivamente el servicio.

La energía fue restablecida de la siguiente manera:

Circuitos No. 1 y 4: 10:09 p. m.
Circuito No. 2: 10:19 p. m.
Circuito No. 3: 10:34 p. m.

Durante el proceso de recuperación, se solicitó al operador de red mantener la sectorización programada, como una medida preventiva para controlar la demanda y evitar nuevas sobrecargas mientras el sistema recuperaba sus condiciones normales de operación.

¿Qué está ocurriendo hoy, 7 de septiembre?

Como consecuencia de la situación presentada el domingo, una de las unidades de generación se encuentra actualmente en proceso de intervención por parte de nuestro equipo técnico.

Mientras se adelantan estas labores, la capacidad de generación disponible es menor frente a la demanda habitual del municipio. Por esta razón, Gensa solicitó al operador de red iniciar la sectorización del servicio como una medida preventiva y controlada.

Esta medida busca administrar de manera adecuada la energía disponible, proteger los equipos de generación y distribución y, principalmente, evitar que se presenten afectaciones mayores o una interrupción generalizada del servicio.

Gensa continuará informando oportunamente sobre la evolución de las condiciones operativas y las acciones adelantadas para garantizar la estabilidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía en Inírida.



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co