



## CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EL 28 DE SEPTIEMBRE EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que el día domingo 28 de septiembre, entre la 1:35 p. m. y la 1:48 p. m., se presentó una suspensión en el servicio de energía en todos circuitos.

La causa de la interrupción estuvo asociada a la caída abrupta en la generación de la Granja Solar lo que ocasionó que las unidades de la Central de Generación Diésel que se encontraban en operación en ese momento no soportaran la sobrecarga y causa la salida de las mismas y, en consecuencia, la suspensión temporal del servicio.

El personal técnico de Gensa, en compañía con el operador de red, actuaron de manera inmediata logrando restablecer la operación del sistema y normalizar el servicio en el menor tiempo posible, así:

- Circuito 1 a la 1:48 p. m.
- Circuito 2 a la 1:48 p. m.
- Circuito 3 a la 1:48 p. m.
- Circuito 4 a la 1:48 p. m.
- Circuito 5 a las 2:00 p. m.

Gensa ofrece disculpas por las molestias que esta situación haya podido ocasionar y reitera su compromiso con la prestación de un servicio de energía confiable y continuo para toda la comunidad.

