



## **REPORTE**


De Generación de Energía en Inírida

Periodo del 1 al 30 de septiembre




Manizales 29 de octubre de 2025


Gensa prestó el servicio de generación de energía eléctrica en Inírida durante el mes de septiembre a continuación, las principales novedades:



#### Participación Sistema de Generación



Distribución de la demanda máxima septiembre					
Circuito 1	Circuito 2	Circuito 3	Circuito 4	Demanda (kW)	
1.370	1.520	1.480	400	4.770	
29%	32%	31%	8%	100%	





# Interrupciones asociadas al sistema de generación (Internas)

Durante este período no se presentaron situaciones internas que ocasionaran afectación a la continuidad en el servicio de generación de energía.



# Interrupciones asociadas al sistema de distribución (Externas)

### Martes 2 de septiembre:

7:44 a. m: Salida del circuito 2.

Causas: Por solicitud operador de red, para realizar podas, se presentó una interrupción

del servicio.

Se restablece el servicio a las 7:55 a.m.

9:37 a. m: Salida del circuito 4.

Causas: Por falla en la red de distribución se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 10:10 a.m.

#### Miércoles 10 de septiembre:

11:44 p. m: Salida del circuito 5.

Causas: Por falla en la red de distribución se presentó una interrupción del servicio

Se restablece el servicio a las 7:00 a.m. del siguiente día.

#### Lunes 15 de septiembre:

5:46 p. m: Salida del circuito 3.

Causas: Por solicitud del operador de red, por caída de una línea, se presentó una

interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 5:49 p. m.

#### Viernes 19 de septiembre:

12:35 p. m: Salida del circuito 1.

Causas: Por falla en la red de distribución, fuertes vientos y lluvia en la zona se presentó

una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a la 1:12 p. m. del día siguiente:

#### Sábado 20 de septiembre:

10:51 a. m: Salida del circuito 3.

Causas: Por solicitud del operador de red, se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 2:00 p. m. del día siguiente.

4:40 a. m: Salida del circuito 4.

Causas: Por falla en la red de distribución se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 6:00 a. .m del día siguiente:

### Domingo 28 de septiembre:

1:35 p. m: Salida general del sistema.

Causas: Caída abrupta de la generación de la Granja Solar y de las unidades de la Central

de Generación Diésel que estaban funcionando en ese momento por

sobrecarga.

Se restablece el servicio así:

1:48 p. m: Circuito 1. 1:48 p. m: Circuito 2.

1:48 p. m: Circuito 3. 1:48 p. m: Circuito 4.

2:00 p. m: Circuito 5.

#### Lunes 29 de septiembre:

3:58 p. m: Salida del circuito 2.

Causas: Por falla en la red de distribución se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 4:58 p. m.

8:12 p. m: Salida del circuito 3.

Causas: Falla en la red de distribución, en la frontera comercial, en el apantallamiento de

dos cables de 13,2kV, se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio en el turno dos del día siguiente.



7:15 a. m: Salida del circuito 2.

Causas: Por solicitud del operador de red se interrumpió el servicio.

Se restablece el servicio a las 7:17 a.m.

6:00 a. m: Salida del circuito 3.

Causas: Continúa la revisión de la falla en la red de distribución, en la frontera comercial,

en el apantallamiento de dos cables de 13,2kV.

Se restablece el servicio a la 1:08 p. m.

Fallas externas - Tiempo fuera - horas			
Circuito 1	0:50		
Circuito 2	1:26		
Circuito 3	20:21		
Circuito 4	2:06		
Circuito 5	7:41		
Total	32:24:00		



