

Paipa, 16 de diciembre de 2025

## SITUACIÓN OPERACIONAL OCASIONÓ VARIACIÓN EN LAS EMISIONES DE LA UNIDAD 2 DE TERMOPAIPA

Gensa informa a la comunidad que el día 16 de diciembre, a las 10:28 a.m. se produjo una variación en las emisiones de la Unidad 2 en la Central Termoeléctrica de Paipa, debido a una situación operacional presentada durante las pruebas que se adelantan al precipitador electrostático, equipo encargado de capturar y retener el material particulado.

Una vez presentado el evento nuestro personal técnico actuó inmediatamente para atender las causas que lo ocasionaron. A partir de esta gestión se logró normalizar la situación y se procedió a actuar de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia, con el fin de mitigar y prevenir los impactos.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación haya podido ocasionar, pero reiteramos que es causada por eventualidades presentadas en los equipos de generación, que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de nuestra página web [www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co) – Atención Ciudadana – Registra tu PQRS

**vida y energía  
sostenible**

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones  
Correo: [comunicaciones@gensa.com.co](mailto:comunicaciones@gensa.com.co) / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325  
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97  
Centro Termoeléctrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - [ventanillaunica@gensa.com.co](mailto:ventanillaunica@gensa.com.co)  
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9  
[www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co)