

Boletín de Prensa

154

Paipa 31 de julio de 2026

NOVEDADES OPERATIVAS PRESENTADAS EN TERMOPAIPA

Gensa informa a la comunidad que el 30 de julio, a las 5:41 p. m., se presentó una novedad operativa en la válvula del silo de ceniza de Termopaipa, situación que ocasionó una variación temporal en los niveles de emisiones.

Una vez presentado el evento, el personal técnico de la Central activó de manera inmediata los protocolos establecidos para atender la contingencia, identificar la causa y realizar las acciones correctivas correspondientes. Actualmente, las unidades operan bajo monitoreo permanente, conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia, con el propósito de mitigar y prevenir cualquier impacto.

De igual manera, en la madrugada de hoy, 31 de julio, se registró una falla en la subestación de propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) situación ajena a la operación de Gensa, que ocasionó la salida intempestiva de las tres unidades de generación de Termopaipa. Una vez EBSA normalizó la situación se realizó el arranque de las unidades, lo cual causó variaciones temporales en las emisiones y la activación de algunos sistemas de alarma, como parte del proceso normal de estabilización operativa.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación haya ocasionado y reitera que fueron causada por eventualidades presentadas en los equipos de generación que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de nuestra página web www.gensa.com.co – Atención Ciudadana – Registra tu PQRS