



GENSA INFORMA SOBRE CONTINGENCIA EN UNIDADES DE GENERACIÓN Y SECTORIZACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que, debido a las dificultades técnicas presentadas desde las 3:28 a. m. de hoy, 11 de agosto, en las unidades de generación N.º 5 y N.º 6 de la Central de Generación, y conforme a lo informado en el boletín anterior, procederemos a informar las acciones que se adelantarán para atender la situación:

Lo que sucedió

Siendo las 3:28 a. m., la unidad de generación N.º 5 presentó una condición de sobretemperatura y mal funcionamiento, lo que obligó a detener su operación. Posteriormente, a las 6:58 a. m., la unidad de generación N.º 6 presentó la activación de su sistema de protecciones, ocasionando la salida de operación de dicha unidad.

Impacto en la prestación del servicio

Con el fin de proteger la Unidad y evitar daños de mayor magnitud fue necesario retirarla temporalmente de operación mientras se adelantan las labores correctivas. Como consecuencia de este hecho, se presentó la apertura del circuito 4 y secciones del circuito 2. Con el evento presentado la capacidad de generación del sistema se reduce, por lo que es necesario implementar una sectorización temporal del servicio de energía equivalente a 700 kW, desde las 4:30 p.m. hasta las 11:30 p. m. No obstante, si el comportamiento de la demanda y las condiciones operativas del sistema lo permiten, el servicio podrá restablecerse antes del horario previsto.

Si de manera fortuita no se logra la recuperación de la unidad 5 el día de hoy, se procederá a programar para el día de mañana 12 de agosto otra sectorización temporal del servicio de energía a partir de las 09:00 am.

Coordinación con el operador de red



Los barrios y sectores que estarán sujetos a la sectorización temporal del servicio serán definidos de manera coordinada con la empresa operadora EMELCE, quien informará oportunamente a la comunidad los horarios y las zonas específicas que se verán afectadas por esta medida.

Lo que se está haciendo

Desde el momento en que se presentó la contingencia se activó el plan de atención para gestionar con carácter prioritario el cambio de elementos afectados en la planta de generación N° 5, se cuenta en sitio con personal técnico del interior del país trabajando mancomunadamente con el equipo de trabajo local.

Gensa es consciente de las dificultades e incomodidades que esta situación representa para la comunidad, especialmente después de los esfuerzos realizados durante las últimas semanas para estabilizar el servicio de energía. Por lo tanto, lamenta sinceramente este nuevo imprevisto y reitera el compromiso de destinar todos los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para superar la contingencia con la mayor celeridad posible.

Además, agradecemos la comprensión, la paciencia y el respaldo de la comunidad mientras se adelantan estas labores. La Empresa reafirma su compromiso con la comunidad de Inírida y continuará trabajando de manera decidida para restablecer la operación de la Unidad de Generación en el menor tiempo posible, así como para fortalecer la confiabilidad y estabilidad del servicio de energía en el municipio.

Se informará oportunamente sobre el avance de las labores y la evolución de esta contingencia, con el compromiso de actuar siempre con transparencia y responsabilidad.