

Boletín de Prensa

166

Inírida 28 de agosto de 2026

CAUSA QUE OCASIONÓ LA SALIDA DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que durante la noche de ayer se presentó una variación en la carga en el sistema que ocasionó la salida de servicio de la Central de Generación a las 11:44 p. m.

Tan pronto se presentó la situación, el personal técnico inició las labores necesarias para recuperar el servicio de manera progresiva y en el menor tiempo posible.

Gracias a estas acciones se logró restablecer la energía en los diferentes sectores de la siguiente manera:

- Circuito 4: 11:56 p. m.
- Circuito 2: 11:58 p. m.
- Circuito 3: 12:06 a. m.
- Circuito 1: 12:13 a. m.
- Circuito 5: 12:14 a. m.

De esta manera, a las 12:14 a. m. se logró restablecer el servicio en todo el municipio de Inírida.

El equipo continúa atento y trabajando para atender de manera oportuna cualquier situación que pueda presentarse en la Central de Generación.

vida y energía
sostenible

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrónica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co