



INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN OPERATIVA DE LA PLANTA N°5 DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que, pese a las diferentes actividades de mantenimiento, ajustes y acciones técnicas que se han venido realizando durante los últimos días para fortalecer la disponibilidad y confiabilidad de la generación, durante la madrugada de hoy, 13 de agosto, a las 3:20 a. m., se presentó nuevamente una condición técnica en la Unidad de Generación N.º 5, relacionada con un incremento de temperatura y un comportamiento anormal en su funcionamiento.

Como medida preventiva y con el propósito de proteger los equipos y evitar afectaciones de mayor magnitud, fue necesario retirar temporalmente la unidad de operación. Este evento ocasionó una interrupción aproximada de 20 minutos en la prestación del servicio.

Evaluación técnica y acciones adelantadas

Inmediatamente después de presentarse la situación, Gensa activó su plan de atención de contingencias y dispuso la intervención prioritaria de la Unidad de Generación N.º 5 y en coordinación con el equipo técnico del contratista se realizaron las revisiones, verificaciones y análisis necesarios para determinar las condiciones de la unidad y establecer las acciones requeridas para recuperar su operación de manera segura y confiable.

Como resultado de esta evaluación técnica, se identificó la necesidad de realizar una intervención especializada en la Unidad de Generación N.º 5 para garantizar nuevamente su adecuado funcionamiento y confiabilidad.

Teniendo en cuenta que la Unidad de Generación N.º 5 se encuentra actualmente en garantía, se requiere el desplazamiento hasta el municipio de Inírida de personal técnico especializado para adelantar las actividades de diagnóstico, intervención y reparación correspondientes.

Gensa, en coordinación con el contratista responsable de la garantía, se encuentra gestionando de manera prioritaria el traslado de este personal, buscando concretar su llegada en el menor tiempo posible, de acuerdo con la disponibilidad de tiquetes y las condiciones logísticas de desplazamiento hacia el municipio.

Sectorización temporal del servicio

Debido a la indisponibilidad temporal de la Unidad de Generación N.º 5 y con el propósito de mantener el equilibrio entre la capacidad disponible de generación y la demanda del municipio, será necesario implementar sectorizaciones temporales del servicio de energía por aproximadamente 700 kW, inicialmente entre las 4:30 p. m. y las 11:00 p. m.

Los sectores y horarios específicos serán definidos de manera coordinada con el operador de red EMELCE, quien informará oportunamente a la comunidad las zonas que estarán sujetas a esta medida.

De acuerdo con la evaluación técnica realizada hasta el momento, existe la probabilidad de que durante los próximos días de esta semana sea necesario continuar implementando sectorizaciones temporales, mientras se adelantan las actividades técnicas requeridas para recuperar la operación de la Unidad de Generación N.º 5.

Estas medidas son de carácter temporal y buscan garantizar la operación segura del sistema mientras se recupera la capacidad de generación.

Compromiso con la comunidad

Gensa es consciente de las dificultades e incomodidades que esta situación genera en la comunidad de Inírida, especialmente después de los esfuerzos y trabajos realizados durante las últimas semanas para estabilizar el servicio. Lamentamos sinceramente esta nueva situación y comprendemos la preocupación que pueda generar.

Se continuará gestionando de manera prioritaria todos los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para atender esta contingencia, incluyendo el desplazamiento del personal especializado requerido para intervenir la Unidad de Generación N.º 5, con el propósito de recuperar su operación en el menor tiempo posible y reducir las afectaciones a la comunidad.