



NOVEDAD EN EL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida, autoridades locales y medios de comunicación que el día de ayer se presentó una novedad técnica en los equipos de medida asociados al tablero de monitoreo remoto del Centro Nacional de Monitoreo, ubicado en la Central de Generación de Inírida.

A las 2:12 p. m., esta falla generó una interrupción en la operación del sistema. El personal técnico adelantó de manera inmediata las maniobras necesarias para recuperar el servicio y logró el restablecimiento progresivo de los circuitos en el siguiente orden:

- **Circuito 4 y 5:** 2:20 p. m.
- **Circuito 3:** 2:22 p. m.
- **Circuito 2:** 2:24 p. m.

Es importante aclarar que el Circuito 1 se encontraba fuera de servicio desde las 1:55 p. m., debido a una falla externa en redes de distribución, conforme a lo indicado por el operador de red en el Boletín No. 188.

Posteriormente, a las 2:49 p. m., el mismo equipo presentó nuevamente una falla que ocasionó una nueva salida general del sistema. Ante esta situación, el personal técnico realizó nuevamente las maniobras requeridas para recuperar progresivamente la operación, restableciendo los circuitos de la siguiente manera:

- **Circuito 4 y 5:** 2:52 p. m.
- **Circuito 3:** 2:55 p. m.
- **Circuito 2:** 2:59 p. m.

En cuanto al Circuito 1, una vez el operador de red confirmó que la falla externa había sido despejada, fue posible realizar su energización a las 3:39 p. m.

El Circuito 3, estuvo sin servicio desde las 4:13 p. m. debido a una falla externa en redes de distribución, el operador de red atendió la situación.

Sabemos que las interrupciones del servicio pueden generar dificultades para las familias y la comunidad, por esta razón, el personal técnico continúa atento y trabajando para atender oportunamente cualquier situación que pueda presentarse en la Central de Generación.