



## CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA EL 5 DE MAYO PASADO, EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad los motivos por los cuales el pasado domingo 5 de mayo se presentó suspensión total del servicio de energía en Inírida:

- Mientras las unidades 1 y 3 se encontraban indisponibles por mantenimiento programado se presentó la caída de potencia de la Granja Solar que ocasionó que las unidades 2 y 4, que estaban funcionando normalmente, se apagaran por sobrecarga lo que causó que la salida del sistema de generación de Inírida.
- Una vez las unidades entraron en funcionamiento se restableció el servicio en labores coordinadas con el operador de red, Emelce, y con el operador de la Granja Solar, de la siguiente forma:

HORA	CIRCUITO 1:	CIRCUITO 2:	CIRCUITO 3:	CIRCUITO 4:	CIRCUITO 5:
Salida	11:30 a. m.	11:30 a. m	11:30 a. m	11:30 a. m	11:30 a. m
Restablecimiento	12:05 a. m.	12:05 a. m	12:05 a. m	12:05 a. m	12:05 a. m

El equipo operativo de Gensa trabajó desde el mismo momento en que se presentaron los eventos hasta el restablecimiento del servicio. Nuestra Organización ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta situación técnica pudo ocasionar.