

Manizales 18 de mayo de 2024

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA, EL 16 DE MAYO

Gensa informa a la comunidad los motivos por los cuales el jueves 16 de mayo se presentó una suspensión parcial del servicio de energía en algunos sectores del municipio:

- Mientras la unidad 1 del sistema de generación de Inírida se encontraba indisponible por mantenimiento programado, se presentó una falla emergente de la unidad 5, la cual fue necesario intervenir de inmediato; con la salida de estas dos unidades y debido a la alta demanda de energía del momento, fue necesario realizar suspensiones sectorizadas del servicio y de esta forma evitar una salida general del sistema, lo anterior en coordinación con el operador de red Emelce.

HORA	CIRCUITO 2:
Salida	3:14 p. m
Restablecimiento	5:31 p. m

Una vez entró en funcionamiento la unidad 5, se coordinó de inmediato con el operador de red el restablecimiento del servicio para los sectores afectados

El equipo operativo de Gensa trabajó desde el mismo momento en que se presentó el evento hasta el restablecimiento del servicio. Nuestra Organización ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta situación técnica pudo ocasionar.