

Manizales 20 de mayo de 2024

CAUSAS DE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN INÍRIDA, EL 18 DE MAYO

Gensa informa a la comunidad los motivos por los cuales, el sábado 18 de mayo, se presentó una suspensión parcial del servicio de energía en algunos sectores del Municipio:

- Mientras las unidades 1 y 2 del sistema de generación de Inírida se encontraban indisponibles por mantenimiento programado, se presentó una falla emergente de la unidad 5, la cual fue necesario intervenir de inmediato. Con la salida de estas tres unidades y debido a la alta demanda de energía del momento, fue necesario programar suspensiones sectorizadas del servicio y de esta forma evitar una salida general del sistema.

HORA	CIRCUITO 3:
Salida	11:30 a. m
Restablecimiento	12:07 p. m

Una vez entró en funcionamiento la unidad 2, se coordinó de inmediato con el operador de red el restablecimiento del servicio para los sectores afectados. De forma simultánea se avanzó en la normalización de la unidad 5, quedando disponible operativamente.

El equipo técnico de Gensa trabajó desde el mismo momento en que se presentó el evento hasta el restablecimiento del servicio.

Nuestra Organización ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta situación técnica pudo ocasionar.