

REPORTE




De Generación de Energía en Inírida

Periodo del 1 al 31 de mayo


Boletín de Prensa 54

Manizales 12 de junio de 2025

Gensa prestó el servicio de generación de energía eléctrica en Inírida durante el mes de mayo a continuación, las principales novedades:


Participación Sistema de Generación		
 Sistema de generación	 Energía generada en kWh	 Porcentaje de participación
Central diésel	2.179.775	91%
Granja Solar	208.950	9%
Total generación	2.388.725	100%

Participación Sistema de Generación



■ Central diésel ■ Granja Solar


Distribución de la demanda máxima				
Circuito 1	Circuito 2	Circuito 3	Circuito 4	Demanda (kW)
1.270	1.360	1.300	370	4.300
30%	32%	30%	9%	100%



Interrupciones asociadas al sistema de generación (Internas)

Durante este período no se presentaron situaciones internas que ocasionaran afectación a la continuidad en el servicio de generación de energía.

Fallas internas - Tiempo fuera - horas	
Cto 1	0:00
Cto 2	0:00
Cto 3	0:00
Cto 4	0:00
Cto 5	0:00
Total	0:00



Interrupciones asociadas al sistema de distribución (Externas)

Martes 6 de mayo:

7:36 a. m: Salida del circuito 4:

Causas: Por falla en la red de distribución se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 8:40 a. m.

Lunes 12 de mayo:

7:10 a. m: Salida del circuito 2:

Causas: Por solicitud del operador de red, para realizar podas, se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 7:12 a. m.

Viernes 16 de mayo:

7:36 a. m: Salida del circuito 5:

Causas: Por solicitud del operador de red, para realizar poda, se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 12:28 p. m.

Lunes 19 de mayo:

7:59 a. m: Salida del circuito 1:

Causas: Por solicitud del operador de red, se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 8:53 a. m.

8:00 a. m: Salida del circuito 2.

Causas: Por solicitud del operador de red, para realizar mantenimiento en la red de distribución, se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 8:55 a. m.

Jueves 22 de mayo:

4:50 p. m: Salida del circuito 5.

Causas: Por falla en la red externa se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 4:45 p. m.

Jueves 29 de mayo:


9:39 a. m: Salida del circuito 1.

Causas: Por falla en la red de distribución se presentó una interrupción del servicio.

Se restablece el servicio a las 9:56 a. m.

Fallas externas - Tiempo fuera - horas	
Circuito 1	1:11
Circuito 2	0:57
Circuito 3	0:00
Circuito 4	2:17
Circuito 5	5:42
Total	10:07:00

Afectaciones externas por circuito



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia - NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co