



INFORMACIÓN DE LA FALLA TÉCNICA PRESENTADA HOY EN EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE INIRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida las causas de la suspensión del servicio de energía presentada el día de hoy, precisando que hasta el día de ayer se cumplieron en su totalidad los horarios establecidos, en coordinación con el operador de red, para los racionamientos sectorizados programados.

En horas de la mañana de hoy, durante el desarrollo de labores técnicas programadas en la Unidad 5, propias de las intervenciones que se estaban realizando y que no contemplaban la suspensión del servicio, se presentó una falla en el interruptor de baja tensión de la unidad, lo que impidió su sincronización al sistema de generación.

Como consecuencia de esta situación técnica, a 12:23 p. m. fue necesario realizar la apertura del Circuito 4 y posteriormente, a las 12:40 p. m., solicitar un deslastre de carga de 300 kW, con el fin de mantener la continuidad del servicio en la mayor parte del municipio.

El personal técnico de Gensa continúa los trabajos de reparación del interruptor y se espera que el servicio se normalice en el menor tiempo posible, una vez superada la contingencia presentada.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión y colaboración de la comunidad.