



FUERTES LLUVIAS OCASIONAN FALLAS EN LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE MITÚ

Gensa informa a la comunidad de Mitú, a las autoridades locales y a los medios de comunicación que el día 20 de junio de 2026, a las 09:43 a.m., se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka. Esta situación ocasionó la actuación de los sistemas de protección de las unidades de generación que se encontraban en operación, provocando la interrupción del servicio de energía eléctrica en los tres (3) circuitos principales del municipio: Yararaka, Inaya y Centro.

Debido a las fuertes lluvias registradas en la zona al momento del evento, fue necesario esperar la mejora de las condiciones climáticas para garantizar la seguridad del personal operativo encargado de las labores de inspección y restablecimiento del servicio.

Una vez las condiciones atmosféricas fueron favorables, se activaron los protocolos de alistamiento y recuperación del sistema eléctrico.

Con el fin de restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, Gensa procedió a energizar los tres circuitos principales mediante la operación de las unidades de generación diésel, logrando la normalización del servicio en el siguiente orden:

- Circuito Yararaka: 10:49 a.m.
- Circuito Inaya: 10:53 a.m.
- Circuito Centro: 10:54 a.m.

Durante las verificaciones efectuadas, se identificó adicionalmente una falla en la línea de transmisión de 34,5 kV, ocasionada por las condiciones climáticas

adversas registradas durante las horas de la mañana, caracterizadas por fuertes vientos, intensas lluvias y descargas atmosféricas. Esta situación afectó la infraestructura eléctrica asociada a la interconexión de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), lo que obligó a suspender temporalmente la operación de las unidades de generación hidráulica mientras se adelantaban las labores de inspección, diagnóstico y localización de la falla.

Posteriormente, Gensa en coordinación y con el apoyo de CEELVA se adelantaron las labores de inspección y verificación de la línea de tendido eléctrico de 34,5 kV con el fin de identificar y corregir la falla presentada. Para garantizar la seguridad del personal técnico que ejecutaba estas labores de diagnóstico y reparación, fue necesario suspender temporalmente el servicio de energía del circuito Yararaka a la 01:48 p.m. debido a que este circuito comparte estructuras de soporte con la línea afectada.

Durante la inspección realizada se evidenció una afectación en los elementos premoldeados asociados al transformador de distribución de la comunidad de Puente Lata. En atención a esta situación, el personal técnico procedió con la desconexión y aislamiento del transformador afectado.

Posteriormente, a las 05:30 p.m. se realizó la maniobra de restablecimiento de la línea de transmisión de 34,5 kV; sin embargo, la falla persistió, ocasionando la actuación de los sistemas de protección de las unidades de generación y, en consecuencia, la interrupción del servicio de energía eléctrica en los circuitos Inaya y Centro.

Con el fin de garantizar la continuidad del servicio a la comunidad, Gensa procedió a restablecer el suministro de energía mediante la operación de las unidades de generación diésel, normalizando el servicio en los tres circuitos principales del municipio de Mitú de la siguiente manera:

- Circuito Centro: 06:10 p.m.
- Circuito Inaya: 06:17 p.m.
- Circuito Yararaka: 06:23 p.m.

Actualmente, la línea de transmisión de 34,5 kV continúa fuera de servicio, mientras se adelantan las labores de diagnóstico y localización de la falla con el propósito de restablecer la operación normal del sistema y la generación hidráulica, sin embargo, esta situación no generó un incremento en el racionamiento previamente establecido, por lo que se mantienen las medidas de racionamiento sectorizado informadas a la comunidad, equivalentes entre el 11 %

y el 15 % de la demanda del municipio, de acuerdo con las condiciones operativas vigentes del sistema.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y reitera su compromiso de continuar trabajando para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en el municipio de Mitú.

vida y energía
sostenible

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - **PBX:** (606) 875 6262 - **A.A.** 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoeléctrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co