



INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA HOY EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad de Inírida que, debido a complicaciones técnicas presentadas en la unidad de generación N.º 5, la cual se encontraba en periodo de pruebas, fue necesario desenergizar el circuito N.º 4 a las 11:46 a. m., con el fin de reducir la carga del sistema eléctrico del municipio.

El personal técnico se encuentra trabajando en el diagnóstico y la solución de la novedad presentada. Debido al tiempo requerido para realizar estas labores, durante el día de hoy será necesario efectuar una rotación de sectores, con el propósito de mantener una disminución de carga aproximada de 500 kW y así evitar una afectación total en la prestación del servicio de energía.

La coordinación de la rotación de los sectores se realizará de manera articulada con el operador de red Emelce, empresa que informará oportunamente a la comunidad los sectores y horarios establecidos.

Gensa continuará dando información oportuna sobre los avances de estas acciones, reiterando la disposición de trabajar conjuntamente para resolver la situación en el menor tiempo posible.