



AVANCES EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 3 Y NOVEDADES OPERATIVAS EN LA CENTRAL DIÉSEL DE CÚPICA

Gensa informa a la comunidad de Cúpica que, el día domingo 30 de agosto, a las 9:28 p. m., se presentó una novedad operativa en la unidad diésel 3, relacionada específicamente con el sistema de refrigeración.

Durante el proceso de revisión de la falla el personal técnico en sitio realizó la intervención de la Unidad. Posteriormente, durante las pruebas de funcionamiento se logró estabilizar temporalmente sus condiciones operativas, permitiendo la energización del circuito a las 12:55 p. m., del lunes 31 de agosto. Sin embargo, durante el seguimiento al comportamiento de la Unidad se identificó nuevamente una condición operativa anormal, por lo que a las 2:02 p. m., fue necesario suspender el servicio.

De manera inmediata se dispuso el traslado del personal técnico, junto con los insumos requeridos para restablecer las condiciones operativas.

Una vez en sitio, el personal técnico realizará de manera oportuna la intervención y el mantenimiento correctivo correspondiente con el propósito de restablecer sus condiciones operativas y, posteriormente, realizar la energización del sistema para lograr el restablecimiento del servicio en el circuito de Cúpica.