

Boletín de prensa

05

Paipa, 11 de enero de 2023

SITUACIÓN OPERACIONAL OCASIONÓ SALIDA DE SERVICIO DE LA UNIDAD 2 DE TERMOPAIPA

Gensa informa a la comunidad que el día 11 de enero, a las 11:10 a.m., se produjo la salida de servicio temporal de la Unidad 2 en la Central Termoeléctrica de Paipa debido a una situación operacional presentada durante el proceso de generación, razón por la cual, se activaron las válvulas de protección para evitar daños en los equipos. Esta situación ocasionó aumento en el nivel de ruido y variaciones en las emisiones.

Una vez presentado el evento, nuestro personal técnico actuó inmediatamente para atender las causas que lo ocasionaron. A partir de esta gestión se logró normalizar la situación y se procedió a actuar de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia, con el fin de mitigar y prevenir los impactos.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación haya podido ocasionar, pero reiteramos que es causada por eventualidades en los equipos de generación que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de nuestra página web www.gensa.com.co - transparencia -mecanismo de contacto- sistema Participación ciudadana.

Dirección de Relaciones Corporativas

Correo: comunicaciones@gensa.com.co

Teléfono: 608 7850050 ext. 110

Paipa