

Boletín de prensa



Paipa, 2 de noviembre de 2023

SITUACIÓN OPERACIONAL DE LA UNIDAD 2 DE TERMOPAIPA OCASIONÓ VARIACIÓN EN LAS EMISIONES

Gensa informa a la comunidad que debido a algunas fallas operativas en la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica de Paipa (Termopaipa), se presentaron variaciones en las emisiones de este equipo de generación.

Una vez revisada esta situación se procedió a activar los planes de contingencia determinados para atender estos casos, donde nuestro personal técnico adelantó los ajustes y medidas preventivas necesarias que permitieron superar el inconveniente y de esta forma normalizar la operación de la Central, mitigando y previniendo los impactos ocasionados por nuestro proceso.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación haya ocasionado, sin embargo, reiteramos que es causada por eventualidades en los equipos, que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de nuestra página web www.gensa.com.co - transparencia -mecanismo de contacto- sistema Participación ciudadana.

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional
Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co
Teléfono: 3148282246
Paipa