

Paipa, 12 de febrero de 2024

SITUACIÓN OPERACIONAL EN LA UNIDAD 1, DE TERMOPAIPA, OCASIONA AUMENTO EN EL NIVEL DE RUIDO

Gensa informa a la comunidad que actualmente se presenta una situación operacional en la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica de Paipa (Termopaipa) que ocasiona un aumento en el nivel de ruido.

Nuestro personal técnico se encuentra trabajando arduamente para determinar las causas de esta situación y de esta forma lograr normalizar la operación en el menor tiempo posible, actuando según lo establecido en el Plan de Contingencia, que permita mitigar y prevenir los impactos.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación ocasione, pero reiteramos que se debe a eventualidades presentadas en los equipos de generación, que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de nuestra página web www.gensa.com.co – Registra tus PQRS – Radicar.