

SITUACIÓN OPERACIONAL EN VÁLVULA DE TERMOPAIPA OCASIONA AUMENTO EN EL NIVEL DE RUIDO

Gensa informa a la comunidad que, hoy 26 de febrero entre las 6:50 a. m. y las 7:20 a.m., se presentó una situación operacional en los filtros de desfogue de aire de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica de Paipa (Termopaipa) que ocasionó un aumento temporal en el nivel de ruido y fuga de aire a presión a la atmósfera, sin embargo, esta situación no representa ningún riesgo para los colaboradores y comunidades vecinas.

Pese a que en este momento Termopaipa no se encuentra generando energía con ninguna de sus unidades, algunos equipos asociados a los circuitos de aire en la Central permanecen en operación por razones de seguridad de los mismos.

Una vez presentado el evento, el personal técnico actuó de inmediato para atender las causas que lo ocasionaron. A partir de esta gestión se logró normalizar la situación y se procedió a actuar de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia, con el fin de mitigar y prevenir los impactos.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación haya podido ocasionar, se reitera que fue causada por eventualidades presentadas en los equipos de generación, que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de la página web www.gensa.com.co – Registra tus PQRS – Radicar.