

Paipa 19 de marzo de 2026

## SITUACIÓN OPERACIONAL OCASIONÓ VARIACIONES EN LAS EMISIONES Y EL NIVEL DE RUIDO EN TERMOPAIPA

Gensa informa a la comunidad que el día de hoy, 19 de marzo, en horas de la mañana, se produjo la salida temporal de servicio de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica de Paipa, debido a una situación operacional presentada en un equipo de molienda de carbón que sacó de servicio la caldera por lo que se activó la válvula de seguridad, en dos oportunidades. Esta situación causó el aumento en el nivel del ruido y de emisiones.

Desde ese mismo momento el personal técnico atiende las causas que lo ocasionaron con el fin de normalizar la situación y actuar de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia, para mitigar y prevenir los impactos.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que esta situación haya podido ocasionar, pero reiteramos que es ocasionada por eventualidades en los equipos de generación, que se salen de la planeación en el funcionamiento de los mismos.

Para mayor información, por favor contáctenos a través de la página web [www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co) – Atención Ciudadana – Registra tu PQRS