

Boletín de Prensa

100

Manizales 08 de Junio de 2026



SITUACIÓN OPERACIONAL EN UNIDAD DE GENERACIÓN DE INÍRIDA OCASIONÓ LA INTERRUPTIÓN DEL SERVICIO

Gensa informa a la comunidad de Inírida, a las autoridades locales y a los medios de comunicación que, hoy 8 de junio, a la 1:45 a.m., se presentó una falla interna en una de las unidades de generación alquiladas que hacen parte del sistema de generación de Inírida.

Como consecuencia de este evento, se produjo una sobrecarga en el sistema, ocasionando el disparo por alta temperatura de una segunda unidad de generación. Esta condición generó el bloqueo de su encendido, por lo que fue necesario realizar la apertura preventiva del Circuito 3 con el fin de proteger la infraestructura eléctrica y preservar la estabilidad operativa del sistema.

Una vez presentada la situación, nuestro equipo técnico atendió de manera oportuna la situación y luego de realizar las inspecciones y acciones correctivas, se logró restablecer el servicio de energía eléctrica a las 2:33 a.m.

Sin embargo, debido a que la unidad de generación de mayor capacidad que fue afectada continúa fuera de operación, a las 8:55 a.m. se solicitó al operador de red EMELCE la apertura del Circuito 2 para realizar labores de revisión, verificación de parámetros operativos y chequeo de niveles en las demás unidades de generación. Este procedimiento tuvo una duración aproximada de dos (2) horas y permitió garantizar la confiabilidad, seguridad y estabilidad operativa del sistema eléctrico.

Es importante informar que, para solucionar de manera definitiva la falla presentada en esta unidad, se requiere el desarme e inspección interna del motor, con el fin de determinar el alcance de la avería y ejecutar las reparaciones correspondientes. Por esta razón, y dependiendo del comportamiento de la demanda durante las horas de mayor consumo (tarde y noche), podría ser necesario implementar medidas de sectorización de carga en coordinación con EMELCE, con el propósito de preservar la continuidad del servicio y mantener la estabilidad operativa del sistema de generación.

Gensa continuará realizando el monitoreo permanente de la situación operativa del sistema de generación e informará oportunamente a todos los grupos de interés cualquier novedad relevante que se presente.

Agradecemos la comprensión, paciencia y colaboración de los usuarios mientras se desarrollan las labores técnicas necesarias para restablecer plenamente las condiciones de operación y los invitamos a hacer uso racional de la energía para contribuir a la estabilidad del servicio.



Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoelectrica de Palpa: kilómetro 3 vía Palpa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia - NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co