

CONTINUÁN LOS AJUSTES A LA UNIDAD NUEVA DE BAHÍA CUPICA, PARA DEJARLA TOTALMENTE OPERATIVA

Gensa informa a la comunidad de Cupica sobre la situación actual de la planta eléctrica, tras su llegada al territorio. De acuerdo con las horas de operación registradas al día de hoy, miércoles 3 de junio, a las 10:15 a. m., y en cumplimiento de las condiciones establecidas por el fabricante, fue necesario realizar una intervención técnica programada que incluye el reemplazo de componentes clave del sistema de filtrado.

Esta actividad forma parte del plan de mantenimiento recomendado por el fabricante con el fin de garantizar la confiabilidad del equipo, preservar la validez de la garantía y asegurar un desempeño óptimo, así como la vida útil de la planta recientemente adquirida.

La situación fue escalada de manera inmediata al proveedor tras la recepción de la unidad, quien actualmente se encuentra gestionando el envío de los insumos requeridos por vía aérea.

Una vez se reciban dichos elementos se procederá de manera oportuna con la ejecución del mantenimiento correspondiente, la energización del sistema y el restablecimiento del servicio en el circuito de Cupica.