



GENSA ATENDIÓ DE MANERA INMEDIATA LOS EFECTOS DEL SISMO Y CONFIRMA NORMALIDAD EN SUS OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN BAHÍA SOLANO Y PAIPA

Gensa informa a la comunidad y a sus grupos de interés que, tras el sismo registrado durante el día de ayer 10 de agosto, se activó de manera inmediata sus protocolos de seguridad, atención de emergencias y verificación de la infraestructura eléctrica, con el propósito de proteger a sus colaboradores, garantizar la integridad de sus instalaciones y mantener la continuidad y confiabilidad del servicio de energía.

Desde las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Brigada de Emergencias, se activaron los protocolos establecidos para la valoración de las operaciones, la evacuación preventiva del personal y la inspección de las instalaciones. En particular, en la Central Térmica de Paipa (Termopaipa) se realizó una evaluación integral de la infraestructura y de los equipos, verificando sus condiciones de operación, tanto ayer como hoy 11 de agosto.

Como resultado de estas revisiones, y a pesar de la magnitud y duración del evento sísmico, no se presentaron afectaciones en la infraestructura de Termopaipa ni en la producción de energía, por lo que la central continúa operando con normalidad.

De manera simultánea, en Bahía Solano y Bahía Cupica, el equipo técnico realizó las inspecciones correspondientes a la infraestructura de generación con el fin de identificar posibles afectaciones y garantizar condiciones seguras para la prestación del servicio. Las revisiones realizadas no evidenciaron daños en la

infraestructura eléctrica que comprometieran su operación o representaran un riesgo para la comunidad.

Como parte de las acciones preventivas, se adelantaron las revisiones técnicas necesarias para verificar las condiciones de la red y normalizar el servicio de energía de manera segura. La recuperación se realizó de la siguiente manera:

- Bahía Cupica: servicio normalizado a las 7:50 a. m.
- Bahía Solano – Circuito No. 1 El Valle: servicio normalizado a las 7:46 a. m.
- Bahía Solano – Circuito No. 2 Mutis: servicio normalizado a las 8:16 a. m., luego de realizar la configuración de la EPB y efectuar la revisión de posibles fallas en la red de distribución.

Luego de las inspecciones y verificaciones adelantadas, Gensa confirma que la infraestructura eléctrica se encuentra en condiciones adecuadas de operación y que no se presentaron afectaciones estructurales asociadas al sismo en sus principales activos de generación.

La Empresa expresa su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas por este evento sísmico en regiones del país. Asimismo, agradece a las comunidades de Paipa, Bahía Solano y Bahía Cupica por su comprensión y tranquilidad durante la atención de la situación.

Asimismo, se continuará realizando el monitoreo permanente de sus instalaciones y de las condiciones de operación del sistema, reafirmando su compromiso con la seguridad de sus colaboradores y comunidades, la confiabilidad de sus activos y la continuidad del servicio de energía, así como con el aporte a la seguridad energética que el país requiere.